



SMARTDATA BODY



**Simplificando tu
día a día.**



**¿Qué
es?**



**SMARTDATA
BODY**

Es un innovador sistema autosustentable de fácil implementación, que tiene como función principal administrar y controlar los procesos de tú Centro de Reparación .

¿Por
qué?



**SMARTDATA
BODY**

Smart Data Body, está basado en estándares de producción y procesos como son MVP de PPG, mejores prácticas de Cesvi México y Kaisen de Toyota



Módulos Smart Data Body

Recepción

Ventajas



- **Captura un OT en menos de 5 minutos**
- **Folio consecutivo de OT**
- **Carga archivos cómo imágenes, videos o documentos directo a la nube**
- **Catálogo de marcas y submarcas**
- **Accede desde cualquier dispositivo compatible con acceso a internet**
- **Calendario de citas**



Recepción de Nueva OT

Orden de Servicio

+ Nuevo Cliente

🏠 / Recepción / Nueva Recepción

ALTA DE NUEVA ORDEN DE SERVICIO

📄 Info General

🚗 Datos del Vehículo

📎 Adjuntos

💬 Comentarios / Observaciones

Fecha de Recepción

26/07/2023

Cliente

Cientes


Numero de Orden

398

Tipo de Orden

Tipo Orden de Servicio

Administrador de citas

Administrador de Citas

< >

Hoy

diciembre de 2022

Mes

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
28	29	30	1 ● 16:35 artur carn	2	3	4
5 ● 16:29 4466	6	7	8 ● 16:44 asdsad	9	10	11
12 ● 14:43 dmeo ● 16:47 juan pere:	13 ● 15:51 derfv	14 ● 12:30 854	15 ● 9:24 9787	16	17	18
19 ● 15:50 dds	20	21	22 ● 12:01 clinete	23	24	25
26	27 ● 15 demo	28	29 ● 16:27 44665	30	31	1

Nueva Cita

Cliente

Datos del Vehículo

Hora de la Cita

Asesor

Guardar

Cancel

Módulos Smart Data Body

Inventario

Ventajas

- **Inventario precargado**
- **Carga de fotografía desde la app**
- **Videos de 20 segundos**
- **Firma digital por parte del cliente**
- **Documento digital o físico para el cliente**
- **Link de seguimiento para el cliente**



**SMARTDATA
BODY**



Vista de la interfaz

“In

Orden de Servicio / Inventario / Captura de Inventario

ALTA DE NUEVA ORDEN DE SERVICIO

[Detalle del Vehículo](#) [Check-List Inventario](#) [Adjuntos](#) [Firma del Cliente](#)

Gasolina

Ubicación del Golpe Daño Preexistente

Kilometraje Km/h

Vacío 1/8 1/4 3/8
 1/2 5/8 3/4 7/8
 Lleno

Parte Delantera
Detalle Golpe Delantero

Parte de Arriba,Techo, Capiroto
Detalle Golpe Arriba

Parte Trasera
Detalle Golpe Trasero

Lado Derecho
Detalle Golpe Derecho

Lado Izquierdo
Detalle Golpe Izquierdo

Vista "Check List del Inve

EL GRAN TALLER SOPORTE SMARTDATA

Detalle del Vehículo **Check-List Inventario** Adjuntos Firma del Cliente

INVENTARIO INTERIOR

Concepto	Si / No	Observaciones
Instrumento de Tablero	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Calefacción	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Radio / Tipo	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Bocinas	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Encendedor	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Espejo Retrovisor	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Ceniceros	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Cinturones	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Botones de Interiores	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Manija de Interiores	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Tapetes Tejas	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Tapetes Plastico	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>

FRONTAL

Concepto	Si / No	Observaciones
Unidad de Luces	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
1/4 Luces	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Antenas	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Espejo Lateral	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Cristales	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Emblema	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Llantas (4)	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Tapon Rueda (4)	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Molduras Completas	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Tapon de Gasolina	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Carroceria sin Golpes	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>
Bocinas de Claxon	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text" value="Comentario"/>

Vista "Archivos"

Ac


Orden de Servicio 🏠 / Recepción / Nueva Recepción

[+ Nuevo Cliente](#)


ALTA DE NUEVA ORDEN DE SERVICIO

[Info General](#) [Datos del Vehículo](#) [Adjuntos](#) [Comentarios / Observaciones](#)


Subir archivos desde la computadora




Quitar Archivo




Quitar Archivo



Quitar Archivo



Quitar Archivo



Quitar Archivo


Vista “Firma del cliente”

EL GRAN TALLER SOPORTE SMARTDATA

Orden de Servicio Inventario / Captura de Inventario

ALTA DE NUEVA ORDEN DE SERVICIO



Detalle del Vehículo | Check-List Inventario | Adjuntos | **Firma del Cliente**









borrar Autorizo


Cancelar Guardar Recepción

Chat en Smart Data Body

Solicitud Tickets de Soporte + Nueva Ticket  

Tickets Soporte SmartData

#	Fecha Solicitud	Tipo Solicitud	Solicitado por	Estatus	A
1	16/06/2023 04:06:54 pm	Duda / Capacitación	JULIO CESAR CASTILLO MIRANDA	Abierta	
2	16/06/2023 04:06:12 pm	Bug	CARLOS RESENDIZ	Abierta	
3	21/06/2023 11:06:31 am	Bug	CARLOS RESENDIZ	Abierta	
4	21/06/2023 11:06:23 am	Duda / Capacitación	CARLOS RESENDIZ	Abierta	
5	21/06/2023 11:06:39 am	Duda / Capacitación	TANIA BUENDIA	Abierta	
6	11/07/2023 03:07:04 pm	Duda / Capacitación	CARLOS RESENDIZ	Abierta	

←  →

Tickets Soporte Clientes

OT	Vehiculo	Asesor	Fecha Alta	Estatus	Acciones
----	----------	--------	------------	---------	----------

**Módulos Smart Data
Body**

Valuación

Ventajas:



- Levantamiento directo a sistema
- Edición de fotos para mejor ubicación del daño
- Comparativa: Solicitado vs Autorizado
- Check List del expediente
- Estatus de valuación
- Ticket Promedio por reparación
- Medición de tiempos de respuesta



Levantamiento de valuación

Valuación y Presupuesto

Captura de Costos Valuación Particulares - Clientes

Buscar OT

#OT	Tipo de Daño	Ubicación	DiasTrans	Fecha Recepción	Tipo Cliente	Cliente	Propietario	Vehiculo	Numero Poliza	Numero de Siniestro	Estatu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Sin Asignar	Transito	335	25/08/2022	Aseguradora	AFIRME	MILTON JESUS GUERRA	TUCSON SYP794A AZUL	07119987891	493857	VP
105	Sin Asignar	Taller	322	07/09/2022	Aseguradora	ABA SEGUROS	GUSTAVO CRUZ	FRONTIER REGULAR CAB EV8084B BLANCO KG42006829		MA22H059002	INV
122	Sin Asignar	Taller	317	12/09/2022	Aseguradora	ABA SEGUROS	JOSE ALONSO TAMEZ	PLATINA SJR1161 ARENA	BA42000139	MA22H058081	INV
123	Sin Asignar	Taller	317	12/09/2022	Aseguradora	SEGUROS BANCO	CARMEN QUINTANILLA	MKC RUG530A NEGRO	831621DLOR	B77085425	INV
135	Sin Asignar	Taller	316	13/09/2022	Aseguradora	ABA SEGUROS	HECTOR GUERRERO	VERSA STN4969 ROJO	RU42000833	MA22H057577	INV
137	Sin Asignar	Taller	316	13/09/2022	Aseguradora	ABA SEGUROS	LAZARO SOSA ALEJO	FRONTIER CREW CAB RJ70925 ROJO	LY42410427	MA22H057629	INV
172	Sin Asignar	Taller	309	20/09/2022	Aseguradora	HDI SEGUROS	MILTON JOSUE REYES	TIIDA S5B3678 VINO	0000197569	133095	INV
173	Sin Asignar	Taller	309	20/09/2022	Aseguradora	ABA SEGUROS	ISRAEL GONZALEZ DIAZ	RAV4 SUD2560 ROJO	F442000424	MA22G045798	INV
176	Sin Asignar	Taller	309	20/09/2022	Aseguradora	ABA SEGUROS	FRANCISCO BENITEZ ALVAREZ	FUSION SYP847A ROJO	R842000323	MA22F040384	INV

Edición de fotos



Nueva Fotografía

Guardar Edición

Reportería valuación

Reporte valuaciones Particular-Cliente y Asegurados

Fecha: dd/mm/aaaa

Tipo de valuación: Valuación Aseguradora

Estatus de Valuación: [01] - Valuaciones Capturadas

--- Seleccionar Tipo de Compra ---

- [01] - Valuaciones Capturadas
- [02] - Valuaciones Enviadas
- [03] - Valuaciones Autorizadas
- [04] - Valuaciones Modificadas
- [99] - Todas

[Descargar Reporte](#)

OT	Tipo daño	Cliente	Propietario	Vehiculo	Numero Poliza	Numero Siniestro				
2	Mediano	Taller	335	26/07/2023	Aseguradora	HDI SEGUROS	REYNA GUADALUPE	OUTLANDER SPJ2103 ROJO	0000194442	180558
3	Sin Asignar	Transito	335	26/07/2023	Aseguradora	AFIRME	MILTON JESUS GUERRA	TUCSON SYP794A AZUL	07119987891	493857
5	Mediano	Taller	335	26/07/2023	Aseguradora	ABA SEGUROS	EVERARDO TAMEZ	EXPLORER SLV3226 ROJO	XR41005762	MA22H059268
24	Spot	Transito	330	26/07/2023	Aseguradora	SEGUROS BANCOMER	ARTURO MATA	MARCH SUG4373 GRIS	7B1B05007W	B76460423
31	Mediano	Transito	329	26/07/2023	Aseguradora	SEGUROS BANCOMER	MARIA DEL CARMEN	JOURNEY TCR589A BLANCO	8826210GH2	B77275226
44	Sin Asignar	Taller	328	26/07/2023	Particular	PARTICULAR	VICTOR HUGO ALEMAN	VENTO RRX345A BLANCO		
59	Sin Asignar	Taller	328	26/07/2023	Aseguradora	ABA SEGUROS	GILBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	I 10 SUA7286 ROJO	MV41449185	MA22602600

Reportería valuación

Valuación y Presupuesto

Auditoría de Valuaciones

FILTRO DE BUSQUEDA

Tipo de Compra

[01] - Comparativa por Valuación

Buscar OT

60

DETALLES DE LA VALUACIÓN

Numero OT:	60	Total Piezas Enviadas:	19
Auto:	VOLKSWAGEN SAVEIRO 2017	Total Piezas Autorizadas:	14
Color:	ROJO	Diferencia de Piezas:	5
Placas	FZ819BB	Diferencia Costos	13,636.78
Aseguradora	EL AGUILA, COMPAÑÍA	Piezas Agregadas	1
Asesor	JULIO CESAR CASTILLO MIRANDA	Piezas Eliminadas	6
Valuador	ROSALVA NAYELLI ESQUIVIAS URESTI	Total Piezas a Cambio Autorizadas	8
		Total Piezas a Reparación Autorizadas	6

Descargar PDF

Descargar Excel

**Módulos Smart Data
Body**

Refacciones

Ventajas

- Almacén para insumos
- Entradas y Salidas de almacén
- Control de origen en refacciones y tipo de entrada
- Control de pagos
- Reporte de actividades
- Control de entrega a operarios



**SMARTDATA
BODY**



Inventario de existencias de Refacciones

Inventario Existencias Refacciones

Fecha Recepción

01/09/2022



01/12/2022



Tipo de Inventario

--- Seleccionar Tipo ---



🔍 Buscar

📄 Descargar Reporte

Codigo	Descripción	Existencia	Folio	Vehiculo	Fecha RecepciónOperario	Surtido	Fecha Surtido
Not found							

Vista de interfaz de "Compras"

Refacciones - Compras 🔄 ?

FILTRO DE BUSQUEDA

Tipo de Compra ▼

Aseguradora ▼

Proveedor ▼

Fecha de

DETALLE COMPRA SIMBOLOGÍA

Fecha Promesa de Entrega

Proveedor de Entrega ▼

Asignado a Entrega

FILTRO DE BUSQUEDA

Tipo de Compra ▼

<input type="checkbox"/>	Folio	Fecha Promesa de Entrega	Fecha Recepción	Proveedor	Quien Entrega	Descripción	Pieza	Pieza a pago	Monte Pago
<hr/>									

Vista de interfaz “Almacén”

Almacen

[+ Nuevo Producto](#)

FILTRO DE BUSQUEDA

Tipo de Movimiento:

Tipo de Salida:

Fecha Recepción Compras	Folio	Numero Siniestro	Vehiculo	Aseguradora	Proveedor
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SURTIDO ORDEN

Refecciones Insumos

Folio OT:

Seleccionar Operario:

[Surtir Refecciones A Operarios](#)

FILTRO DE BUSQUEDA

Tipo de Salida

<input type="checkbox"/>	Folio	Fecha Promesa de Entrega	Fecha Recepción Compras	Fecha Recepción Almacen	Proveedor	Descripción	Cantidad
--------------------------	-------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------	-------------	----------

**Módulos Smart Data
Body**

Producción

Ventajas



- Electro plano digital
- Parámetros de medición entre procesos
- Identificación de cuellos de botella
- Asignación y reasignación de operarios
- Notificación de inicio y término de actividades
- Evidencia de trabajos realizados



Vista de "OT's Asignadas"

Detalle Procesos de Reparación

OT	Fecha Entrega	Vehiculo	Placas	Color	Proceso de Reparación	Operario	Acciones
12	2022-12-24	CHEVROLET CAMARO 2018	SJR335A	AZUL	Mecanica	RAMIRO CISNEROS GOMEZ	
12	2022-12-24	CHEVROLET CAMARO 2018	SJR335A	AZUL	Pintura	MARIO VALADEZ ESPINOZA	
12	2022-12-24	CHEVROLET CAMARO 2018	SJR335A	AZUL	Montaje	EDMUNDO LUNA LARA	
12	2022-12-24	CHEVROLET CAMARO 2018	SJR335A	AZUL	Detallado (Pulido)	AXEL ADRIAN VELEZ GUTIERREZ	
12	2022-12-24	CHEVROLET CAMARO 2018	SJR335A	AZUL	Lavado	CARLOS ALAN CERVANTES RAMIREZ	

Cerrar

> ElectroPlano
> Asignación de Trabajo
> Ot Asignadas
> Control de Igualados >
Entrega de Vehiculos >
CRM >
Nomina >
Reportes >
Configuración >

25	24/12/2022 12:12:00 am	YARIS	RKV616A	BLANCO	
68	28/10/2022 12:10:00 am	MAZDA3	RLF360A	ROJO	
71	28/10/2022 12:10:00 am	IBIZA	SRN4938	NEGRO	
75	29/10/2022 12:10:00 am	JETTA	SJM4050	GRIS	
156	24/10/2022 12:10:00 am	FUSION	WSE7073	BLANCO	
159	22/10/2022 12:10:00 am	JETTA	SLA2062	GRIS	
195	27/10/2022 12:10:00 am	YARIS	SKP9322	BLANCO	

Vista de “Electro Plano”

Electro Plano

Trabajo Asignado
(nombre operador)

Trabajo
En Proceso

Trabajo
Pausado

Trabajo
Terminado

Trabajo
Atrasado

Fecha de Entrega	# Orden	Vehiculo	Placas	Desmontaje	Hojalateria	Prep. Pintura	Pintura	Montaje	Mecanica	Detallado (Pulido)	Lavado	Inspec. Calidad	Acciones
2022-10-29	246	AVEO	STV6583	-	JOSE OCTAVIO VAZQUEZ AVILA	-	KJURY NEFTALI QUEZADA VALADEZ	EDMUNDO LUNA LARA	MARIO ALBERTO MARTINEZ ESPINOSA	CARLOS ALAN CERVANTES RAMIREZ	-	-	
2022-10-29	75	JETTA	SJM4050	-	JOSE OCTAVIO VAZQUEZ AVILA	-	VICTORIANO JUAREZ ORTIZ	EDMUNDO LUNA LARA	RAMIRO CISNEROS GOMEZ	AXEL ADRIAN VELEZ GUTIERREZ	CARLOS ALAN CERVANTES RAMIREZ	-	
2022-12-24	12	CAMARO	SJR335A	-	PEDRO PAUL CASTILLO CASTILLO	-	MARIO VALADEZ ESPINOZA	EDMUNDO LUNA LARA	RAMIRO CISNEROS GOMEZ	AXEL ADRIAN VELEZ GUTIERREZ	CARLOS ALAN CERVANTES RAMIREZ	-	
2022-12-24	17	ATTITUDE	SLP6956	-	JOSE OCTAVIO VAZQUEZ AVILA	-	VICTORIANO JUAREZ ORTIZ	EDGAR ALFONSO COSME REYNA	-	AXEL ADRIAN VELEZ GUTIERREZ	CARLOS ALAN CERVANTES RAMIREZ	-	
2022-12-24	25	YARIS	RKV616A	-	-	-	-	-	-	-	AXEL ADRIAN VELEZ GUTIERREZ	-	

Vista de "Electro Plano

Operación

Operación - Electroplano

Buscar Folio

- Pendientes** Total: 3
 - Fecha Entrega: 2022-10-28
Folio: 68
Auto: MAZDA3 2017 RLF360A ROJO
 - Fecha Entrega: 2022-10-28
Folio: 71
Auto: IBIZA 2012 SRN4938 NEGRO
 - Fecha Entrega: 2022-12-24
Folio: 25
Auto: YARIS 2017 RKV616A BLANCO
- Hojalateria** Total: 1
 - Fecha Entregado: 2022-10-28
Folio: 213 Auto: CIVIC 2016 ST57119 GRIS
Operario: JOSE OCTAVIO VAZQUEZ AVILA
- Prep Pintura** Total: 0
- Pintura** Total: 7
 - Fecha Entregado: 2022-10-11
Folio: 152 Auto: CRUZE 2020 SNV3748 GRIS
Operario: MARIO VALADEZ ESPINOZA
 - Fecha Entregado: 2022-10-24
Folio: 156 Auto: FUSION 2014 WSE7073 BLANCO
Operario: KURY NEFTALI QUEZADA VALADEZ
 - Fecha Entregado: 2022-12-24
Folio: 12 Auto: CAMARO 2018 SJR335A AZUL
Operario: MARIO VALADEZ ESPINOZA
 - Fecha Entregado: 2022-10-29
Folio: 246 Auto: AVEO 2016 STV6583 GRIS
Operario: KURY NEFTALI QUEZADA VALADEZ
- Mecanica** Total: 1
 - Fecha Entregado: 2022-10-26
Folio: 329 Auto: AVEO 2018 RUJ537A GRIS
Operario: RAMIRO CISNEROS GOMEZ
- Terminado** Total: 1
 - Fecha Entregado:
Folio: 33
Auto: CITY 2018 RLM071A BLANCO

Finalizar

Módulo 5: Atención al Cliente





















Ponemos a tu disposición un pequeño CRM dentro de Smart Data Body para que puedas dar un seguimiento óptimo a tus clientes.

Vista de interfaz “Seguimiento de Clientes”

Seguimiento Clientes

Mostrar 10 Registros

Copy Excel PDF Ver / Ocultar Columnas Search:

OT	Orden	Ubicación	DiasTrans	Fecha Recepción	Tipo Cliente	Numero Poliza	Vehiculo	Numero de Siniestro	Estatus	Acciones
1	SE	Taller	116	25/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	HB42523923	CHEVROLET TERRAIN 2011	MA22H058463	ENT	 
2	SE	Taller	116	25/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	0000194442	MITSUBISHI MOTORS DE MÉXICO OUTLANDER 2004	180558	VP	 
3	SE	Transito	116	25/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	07119987891	HYUNDAI TUCSON 2017	493857	RE	 
4	SE	Transito	116	25/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	41104494222	CHEVROLET TRACKER 2003	491647	PT	 
5	SE	Transito	116	25/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	XR41005762	FORD MOTOR COMPANY DE MÉXICO EXPLORER 2005	MA22H059268	PT	 
6	SE	Taller	116	25/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	R842130015	MITSUBISHI MOTORS DE MÉXICO OUTLANDER 2008	MA22H060405	EV	 
7	SE	Transito	116	25/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	XD42010567	CHEVROLET SILVERADO 2003	MA22H058689	GOC	 
8	SE	Transito	115	26/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	2217114789	NISSAN MEXICANA SENTRA 2008	18823	RE	 
9	SE	Taller	115	26/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	C342000632	NISSAN MEXICANA VERSA 2015	MA22H060879	EV	 
10	SE	Taller	115	26/08/2022 12:08:00 am	Aseguradora	11102619940	VOLKSWAGEN SEDAN 1998	491731	EV	 

Vista de interfaz “Alta de Registro”

EL GRAN TALLER

CARLOS RESENDIZ

Regresar

Seguimiento Cl

Mostrar 10 Registros

Copy Excel PDF

OT 1:	Asesor
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS
1	ROBERTO BALDERAS

Mostrar 1 a 9 de 9 Registros

+ Nuevo Registro

Search:

#1 Datos del Vehículo CHEVROLET TERRAIN 2011 SCA711A DOI

#1 Datos del Vehículo CHEVROLET TERRAIN 2011 SCA711A DOI

#1 Datos del Vehículo CHEVROLET TERRAIN 2011 SCA711A DOI

#1 Datos del Vehículo CHEVROLET TERRAIN 2011 SCA711A DOI

ario de ingreso al taller de su vehículo. se adjunta el re:

ario de ingreso al taller de su vehículo. se adjunta el re:

ario de ingreso al taller de su vehículo. se adjunta el re:

ario de ingreso al taller de su vehículo. se adjunta el re:

sa encuesta de satisfacción. se adjunta el link de la encue

Alta de Nuevo Registro

Tipo de llamada

Fecha -Hora

Comentario

Cerrar Guardar

Anterior 1 Siguiente

Vista "Encuestas de Satisfacción"

Encuestas de Satisfacción
[Sin título]


+ Crear Nueva Encuesta

Copy CSV Excel PDF Print

Search:

OT	Vehiculo	Fecha de Entrega	Acciones
75	VOLKSWAGEN JETTA 2011	29/10/2022 12:10:00 am	
156	FORD MOTOR COMPANY DE MÉXICO FUSION 2014	24/10/2022 12:10:00 am	
159	VOLKSWAGEN JETTA 2012	22/10/2022 12:10:00 am	
195	TOYOTA YARIS 2008	27/10/2022 12:10:00 am	
213	HONDA CIVIC 2016	28/10/2022 12:10:00 am	
244	DODGE NEON 2017	25/10/2022 12:10:00 am	
246	CHEVROLET AVEO 2016	29/10/2022 12:10:00 am	
248	TOYOTA COROLLA 2008	25/10/2022 12:10:00 am	
269	NISSAN MEXICANA VERSA 2015	22/10/2022 12:10:00 am	
329	CHEVROLET AVEO 2018	26/10/2022 12:10:00 am	

Vista “Envío de encuesta de seguimiento”



Ventaja

S



SMARTDATA BODY

- Aplicación Online
- No requiere instalación
- Realiza un análisis de valuación y procesos
- Tus clientes pueden agendar una cita desde su teléfono
- Incrementa tu capacidad de producción
- Indicadores de medición para el taller en general
- KPI's de operarios
- Mediciones de procesos
- Identifica áreas de oportunidad y cuellos de botella
- Referencias para la toma de decisiones



SMARTDATA BODY

Simplificando tu
día a día.